



## АНКЕТА

**визначення доступності будівель і приміщень закладів освіти з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) в умовах реформування освітньої галузі із запровадженням інклюзивного навчання, організації опорних закладів та їхніх філій, які функціонують з 01.09.2016, в умовах децентралізації і створення системи управління освітою об'єднаних територіальних громад**

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 08.08.2017 року

Сфера управління: ОСВІТА

Назва об'єкту: Опорний заклад «шишацька спеціалізована школа ім.В.І.Вернадського шишацької селищної ради Полтавської області».

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення; управління охорони здоров'я; органи влади; інше Шишацька селищна рада.

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: смт. Шишаки, вул. Небесної Сотні 9.

Телефон: (5352)9-17-67

Факс: (5352)9-17-67

Електронна адреса: vernadsky\_liceum@bigmir.net

ПІБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит: \_\_\_\_\_

Іваниця В.А.

Телефон: (5352)9-82-11

ПІБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит: \_\_\_\_\_

Зінченко Л.В.

Телефон: (5352)9-11-42

ПІБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

\_\_\_\_\_ тел.№

\_\_\_\_\_ тел.№

## ВИСНОВОК:

### I. Прилегла територія біля об'єкту є (підкреслити):

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки: нерівна поверхня асфальтованої частини

---

---

### II. Будівля є (підкреслити):

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки: відсутні доступні санвузли

---

---

## ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:







### I. Прилегла територія:






- порівняти асфальтне покриття
- виділити місце для паркування автомобілів







### II. Будівля:

- Вхідна група: \_\_\_\_\_
- Пандус: присутній
- Вестибюль: доступний
- Санвузли: відсутні
- Шляхи руху всередині будівлі: доступні







## Анкета проведення аудиту доступності виборчої дільниці





	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно	
<b>I</b>	<b>Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.</b>								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо. (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - <b>не більше 0,015 м.</b> <i>Примітки:</i> _____				+	+			
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12. (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною <b>не повинна перевищувати 0,04 м.</b> <i>Примітки:</i> _____			+		+			
3.	<b>Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території:</b> <b>3.1.</b> Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить <b>мін 2,1 м.</b>  <b>3.2.</b> Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше <b>тах 0.7 м.</b>  <b>3.3.</b> Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на <b>тах 0.1 м.</b> <i>Примітки:</i> _____			+		+			
				+		+			
				+		+			

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
4.	<p>Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам:</p> <p><b>4.1.</b> Ширина хвіртки min 90 см</p> <p><b>4.2.</b> Відсутні сходи чи пороги</p> <p><b>4.3.</b> Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки:</i> _____</p>			+		+		
5.	<p><b>Зона паркування.</b></p> <p><b>5.1.</b> Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів</p> <p><b>5.2.</b> На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю</p> <p><b>5.3.</b> Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки»:  разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) </p> <p><i>Примітки:</i> <u>місце для паркування автомобіля відсутнє</u></p>				+			+
					+			+
II.	<b>Будівля і приміщення.</b>							
6.	<b>Вхід до будівлі.</b>							

Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
			Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
<p><b>Сходи зовнішні.</b></p> <p><b>6.1.</b> Сходинок однакові по висоті</p> <p><b>6.2.</b> Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинки для осіб з порушенням зору</p> <p>Примітки: _____</p>			+		+		
<p><b>Поручні при зовнішніх сходах:</b></p> <p><b>6.3.</b> Наявні поручні біля сходів</p> <p><b>6.4.</b> Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см</p> <p><b>6.5.</b> Поручні розташовані з обох боків</p> <p><b>6.6.</b> Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила</p> <p>Примітки: _____</p>			+		+		
<p><b>7. Пандус:</b> Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами \ ухил 1:12</p> <p><b>7.1.</b> Наявний пандус.</p> <p><b>7.2.</b> Ухил пандусу відповідає нормативам.</p> <p>Примітки: _____</p>			+		+		
			+		+		






Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
			Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
<p>7.3. На пандусі наявні перила.</p> <p>7.4. Перила встановлені з обох боків пандусу.</p> <p>7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.</p> <p>7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см.</p> <p>Примітки: _____</p>			+		+		
<p><b>8. Вхідна група, Тамбур</b></p>							
<p><b>Двері:</b></p> <p>8.1. Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить міні 90 см.</p> <p>8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см.</p> <p>Примітки: _____</p>			+		+		
<p>8.3. Пороги в дверях не перевищують 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p>Примітки: _____</p>			+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	<p><b>8.4.</b>Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перпоною для прокожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або входних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки: _____ різноманітні передмети, що можуть бути перпоною для прокожих відсутні</i></p>	<p>Дренажні і водозбірні ґрати</p> 			+			+
	<p><b>8.5.</b> На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування.</p> <p><i>Примітки: _____ прозорі двері відсутні</i></p>				+			+
<b>9.</b>	<b>Вестибюль</b>							
	<p><b>9.1.</b> У вестибюлі є сходи. (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці)</p> <p><i>Примітки: _____ у вестибюлі сходи відсутні</i></p>				+			+
	<p><b>9.2.</b> Наявне контрастне маркування ребер сходинок.</p> <p><i>Примітки: _____</i></p>				+			+
	<p><b>9.3.</b> На сходах встановлені перила.</p> <p><i>Примітки: _____</i></p>				+			+

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно	
	9.4. Перила на сходах встановлені з обох боків. Примітки: _____				+			+	
	9.5. Сходи дубльовані пандусом. Примітки: _____				+			+	
	9.6. Пандус обладнаний перилами. Примітки: _____				+			+	
<b>10. Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу дільницю.</b>									
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить міні 2,1 м. Примітки: <u>відсутні</u>							+	
	10.2. Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше ніж 0.7 м. Примітки: <u>відсутні перешкоди</u>								+
	10.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на ніж 0.1 м. Примітки: _____								+
	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше міні 1,8 м. Примітки: <u>відсутні</u>								+



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	<p><b>10.5.</b> Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м.</p> <p><i>Примітки:</i> _____ <u>сходи</u> _____ <u>відсутні</u> _____</p>				+			+
	<p><b>10.6.</b> Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м, <b>огорожені.</b></p> <p><i>Примітки:</i> _____</p>				+			+
<b>11. Санітарно-гігієнічні приміщення</b>								
	<p>Наявність доступного для МГН туалету:</p> <p><b>10.1.</b> Наявна універсальна кабіна.</p> <p><i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.</p> <p><i>Примітки:</i> _____ <u>відсутній</u> _____</p>					+		+
	<p><b>10.2.</b> Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.</p> <p><i>Пояснення:</i> Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</p> <p><i>Примітки:</i> _____ <u>відсутня</u> _____</p>					+		+

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
<b>III</b> <b>Виборча ділянка</b>								
11.	<b>Виборча ділянка розташована на поверсі:</b> (необхідно вказати фактичний номер поверху у промаркованому віконечку)	<b>Зазначається, якщо після аудиту 2016 року виборча ділянка змінила місце роботи і буде діяти на базі цього закладу</b>						
12.	<b>Поверховість будівлі та інформація про доступність поверхів</b> відмінних від першого: <b>12.1.</b> чи є в будівлі ліфт? <b>12.2.</b> чи є в будівлі підйомна платформа? <b>12.3.</b> чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб в кріслах колісних? <i>Примітки</i> _____							
13.	<b>Кількість організацій, відомств, підприємств, що розташовані в будівлі, доступність до яких для громадян є вільною:</b> (зазначте фактичну кількість виборчих ділянок у промаркованому віконечку)							
14.	<b>Вхідні двері в приміщення.</b> <b>14.1.</b> Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна min 85 см? <b>14.2.</b> Якщо вхідні двері є двостулчасті, чи становить ширина робочої частини дверей min 80 см? <i>Примітки:</i> _____							

	<b>14.3. Висота порогів</b> у дверях не перевищує 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:</i> _____ _____							
	<b>14.4. Перешкоди</b> у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні. <i>Примітки:</i> _____ _____							
<b>15.</b>	Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована виборча дільниця?							
<b>16.</b>	Інша інформація: Терміни пристосування об'єкту : _____ Орієнтовна вартість виконаних робіт _____ Витрати бюджету _____ Інше: _____ _____ _____							